

Auftrag

Das Auftraggeber ist Christian Albrecht Universität, zu Kiel, Zentr. Fahrbereitschaft, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am [] bei Christian Albrecht Universität, zu Kiel, Zentr. Fahrbereitschaft, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel besichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt sind.

Bezugsgrundlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten	Haltereintrag	Christian Albrecht Universität, zu Kiel, Zentr. Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 11
	Tag der Erstzulassung	25.09.1987
	Fälligkeit HU	11 / 2011
Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell	Fahrzeugart	Land-o. forstw. Zugmasch.
	Aufbauart	Ackerschlepper
	Hersteller	Holder
	Typ / Verkaufsbezeichnung	C / 20
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	31000149
	Motor	DIESEL
Anordnung / Zylinder	Reihenmotor / 3	

Leistung / Hubraum	13 kW / 849 cm ³
Leergewicht	1270
zul. Gesamtgewicht	1500
Maße über alles L / B / H	2770 / 1190 / 1930
Räder/Gleisketten	Räder
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Türen	2
Sitzplätze	1
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Betriebsstunden abgelesen	1.916

Legende Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	31 / 11.50 X 15		W/ O	6 mm
rechts	31 / 11.50 X 15		W/ O	6 mm
2 links	31 / 11.50 X 15		W/ O	10 mm
rechts	31 / 11.50 X 15		W/ O	10 mm

Legende

W/ Winter
/O Original

Ausstattung Fahrgestell

Aufbau Räumschild, Frontbürste, Heckstreuer, Maulkupplung,.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Oberfläche Kratzer. Lackierung matt. Innenraum verschmutzt.

Instandhaltung Gesamtzustand Motorraum verschmutzt.

**Durchgeführte
Reparaturen**

- Wasserpumpe erneuert
- Abgasanlage erneuert
- Lichtmaschine erneuert
- Fronthydraulikschläuche erneuert

**Ausstehende
Reparaturen** Um das Fahrzeug in einen dem Alter und der Laufleistung entsprechenden durchschnittlichen Zustand zu versetzen wären folgende Reparaturen erforderlich:

- Spiegelglas links angebrochen - erneuern.
- Tür links durchgerostet - inst. und lackieren.
- Türkante rechts durchgerostet - inst. und lackieren.
- Radabdeckungen hinten deformiert und korrodiert - inst. und lackieren.
- Abdeckung Handbremse fehlt - erneuern.
- Pedalgummi li. fehlt - erneuern.