



<b>Technische Daten</b>	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
	Aufbauart	Kombi
	Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
	Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Transporter T5 7HJ101/WF2
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZ4X024764
	Motor	DIESEL-D
	Anordnung / Zylinder	Reihenmotor / 5
	Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm <sup>3</sup>
	zul. Gesamtgewicht	3000
	Maße über alles L / B / H	5290 / 1904 / 1949
	Radstand	3400
	Türen	4
	Sitzplätze	9
	Farbe	Weiß
	Lackierung	Uni
	Laufleistung nach Angaben	30.000 km

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16	Goodyear /	W/O	6 mm
	106/104 T	Cargo		
rechts	215 / 65 R 16	Goodyear /	W/O	6 mm
	106/104 T	Cargo		
2 links	215 / 65 R 16	Goodyear /	W/O	8 mm
	106/104 T	Cargo		
rechts	215 / 65 R 16	Goodyear /	W/O	8 mm
	106/104 T	Cargo		

Füllflasche

Legende

 W/ Winter  
 /O Original

**Serienausstattung** ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum), Kopfstützen (2), Lackierung, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Pollenfilter, Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Servolenkung, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung

**Sonderausstattung** Anhängervorrichtung, Gesamtgewicht: Erhöhung des zul. Gesamtgewichts auf 3000 kg, Heizung im Fahrerhaus und Fahrgast-/Laderaum, Räder/Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer-Doppelsitzbank, Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts, Sitzreihe (2): 3er-Sitzbank (wickelbar)

**Zustandsbeschreibung** Gesamtzustand dem Alter und Laufleistung entsprechend.

### **Beschädigungen**

---

**Vorschäden** Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitergehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden festgestellt worden.

### **Schaden**

**Hauptbeschädigungsbereich** Das Fahrzeug wurde in mehreren Bereichen beschädigt.

**Schadenbeschreibung** Überschlagschaden:  
Gesamte Karosserie stark deformiert, alle Achsen verformt, Schiebetür ausgerissen, mittlere Sitzbank fehlt, kplt. Innenausstattung beschädigt, Motor fest, Motor ohne Öl, Turbolader nicht vorhanden, Krümmer ausgebaut, fehlende Teile von Armaturentafel.

**Zuordnung und Plausibilität** Die am Fahrzeug festgestellten Beschädigungen können mit den Angaben des Auftraggebers zum Schadenhergang in Einklang gebracht werden.

### **Instandsetzung**

---

**Reparaturkosten** Da die Reparaturkosten den Fahrzeugwert erheblich übersteigen, wurden diese nur überschlägig ermittelt. Die Reparaturkosten betragen insgesamt ca.:

Gesamtkosten

Gesamtkosten