

Duplikat

Auftrag

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am 03.04.2012 bei CAU, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel besichtigt. L

Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt sind.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten	Haltereintrag	Rektorat der CAU zu Kiel, Zentrale Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 172
	Tag der Erstzulassung	15.12.1999
	Letzte Zulassung	15.12.1999
	Fälligkeit HU	12 / 2012

Duplikat

Technische Daten	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
	Aufbauart	Kombi
	Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
	Typ / Verkaufsbezeichnung	7DB / Transporter T4 TDI 7DB1Y2
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ70ZYH078441
	Motor	DIESEL-D
	Anordnung / Zylinder	Reihenmotor / 5
	Leistung / Hubraum	75 kW / 2461 cm ³
	zul. Gesamtgewicht	2700
	Maße über alles L / B / H	4707 / 1840 / 1920
	Radstand	2920
	Türen	4
	Sitzplätze	9
	Farbe	Weiß
	Lackierung	Uni /
	Km-Stand abgelesen	274.193

Legende Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

<u>Bereifung</u>	<u>Reifenbezeichnung</u>	<u>Hersteller/Typ</u>	<u>Art</u>	<u>Profiltiefe</u>
1 links	195 / 70 R 15 104/102 R	Pirelli / Citynet	W / O	3 mm
rechts	195 / 70 R 15 104/102 R	Pirelli / Citynet	W / O	3 mm
2 links	195 / 70 R 15 104/102 R	Pirelli / Citynet	W / O	5 mm
rechts	195 / 70 R 15 104/102 R	Pirelli / Citynet	W / O	5 mm
Ersatzrad	195 / 70 R 15 104/102 R	Goodyear / Cargo	W / O	5 mm

Legende

W/ Winter
/O Original

Serienausstattung Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Drehzahlmesser, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Kopfstützen (im Fahrerhaus), Servolenkung, Wegfahrsperre

Sonderausstattung Ablage- und Staukästen, Anhängavorrichtung, Batterien (2. Batterie) (63 Ah/ 300 A), Bodenbeläge, Gummiboden im Laderaum, Heckscheiben-Wisch/ Waschanlage, Heizungen: zweiter Wärmetauscher,

Duplikat

Kopfstützen (im Fahrgast-/ Laderaum), Radio "alpha" mit 2 Lautsprechern, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Schmutzfänger, vorn und hinten, Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: Sitzvorbereitung, Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts, Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts, Sitzreihe (2): 3er-Sitzbank (wickelbar), Winterpaket 3

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung	Oberfläche Kratzer. Innenraum verschmutzt. Koffer-/Laderaum abgenutzt. Gesamtzustand Motorraum verschmutzt.
Ausstehende Reparaturen	Dämmatten Motorhaube und Stirnwand zerrissen - erneuern; Motorhaube, Frontblende Lackabplatzer - lackieren; Radlauf vl. Korrosion - lackieren; Seitenwand, Schweller links verformt - instandsetzen und lackieren; Seitenwand hinten links verformt - instandsetzen und lackieren; Heckklappe verformt - instandsetzen und lackieren; Radlauf hr. Korrosion - lackieren; Schiebetür rechts deformiert - erneuern; Beifahrertür verformt - instandsetzen und lackieren; Radlauf vr. Korrosion - lackieren; Stoßfänger vorn verschrammt - erneuern; Antriebswellenmanschette vr. eingerissen - erneuern; Bremsscheiben Standrost - reinigen; Rücksitzbanklehnenbezug eingerissen - erneuern; Seitenverkleidungen hl u. hr. angebrochen - erneuern.

is