

Duplikat

Auftrag

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am 03.04.2012 bei CAU, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel besichtigt.

Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt sind.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten	Haltereintrag	Rektorat der CAU zu Kiel, Zentrale Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 1121
	Tag der Erstzulassung	06.12.2000
	Letzte Zulassung	06.12.2000
	Fälligkeit HU	12 / 2013

Duplikat

Technische Daten	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
	Aufbauart	Kombi
	Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
	Typ / Verkaufsbezeichnung	C / 313 CDI Sprinter 903.672
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9036721R208421
	Motor	DIESEL-D
	Anordnung / Zylinder	Reihenmotor / 5
	Leistung / Hubraum	95 kW / 2148 cm ³
	zul. Gesamtgewicht	3500
	Maße über alles L / B / H	5645 / 1933 / 2350
	Radstand	3550
	Türen	5
	Sitzplätze	9
	Farbe	Weiß
	Lackierung	Uni /
	Km-Stand abgelesen	225.601 338.783

Legende Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 70 R 15	Dunlop /	W / O	9 mm
	112/110 R	SP 800		
rechts	225 / 70 R 15	Dunlop /	W / O	9 mm
	112/110 R	SP 800		
2 links	225 / 70 R 15	Dunlop /	W / O	8 mm
	112/110 R	SP 800		
rechts	225 / 70 R 15	Dunlop /	W / O	8 mm
	112/110 R	SP 800		
Ersatzrad	225 / 70 R 15	Dunlop /	W / O	8 mm
	112/110 R	SP 800		

Legende

W/ Winter
/O Original

Serienausstattung ABS (4-Kanal-System), Airbag Fahrerseite, Antriebs-Schlupf-Regelung, Ascher, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Batterie 12 V / 88 Ah, Drehzahlmesser elektronisch, Fenster vorn links fest in SW/ Laderaum-Schiebetür, Fenster vorn rechts fest in SW/ Laderaum-Schiebetür, Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe, Heckscheibe beheizbar, Holzfußboden (Laderaum), Instrumententafel Komfortausstattung, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum,

Duplikat

Kopfstützen (2), vorn, Kraftstoffvorwärmung, Servolenkung, Stabilisator vorn, Wegfahrsperr

Sonderausstattung Anhängerkupplung Kugelkopf, hoch, Anhängersteckdose 13-polig, Batterie 12 V / 88 Ah, zusätzlich, Dachverkleidung, Differentialsperre Hinterachse, Fußmatten Fahrgastraum, Radio: Stereo Sound 10, Sitze: 2er-Sitzbank 1. Reihe, Sitze: 2er-Sitzbank 2. Reihe, Sitze: 3er-Sitzbank 3. Reihe, Stabilisator Hinterachse unter Rahmen, Standheizung nachgerüstet, Verkleidung Laderaum bis Brüstungsgurt standard PVC, Wärmedämmendes Glas

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung Oberfläche Kratzer. Korrosion stark. Innenraum verschmutzt. Koffer-/Laderaum abgenutzt. Gesamtzustand Motorraum verschmutzt.

Ausstehende Reparaturen Fahrertür, Kotflügel vl., Seitenwand li. mitte, hinten links, Schweller links und rechts Korrosion - entrostet und lackieren; Ecksäule hinten links und rechts, Hecktüren, Schiebetür, Beifahrertür, Motorhaube Korrosion - lackieren; Seitenwand hinten links verformt - instandsetzen und lackieren; Seitenwand hinten rechts verformt - instandsetzen und lackieren; Stoßfänger vorn verschrammt und verformt - erneuern; Motorabdeckung eingedrückt - erneuern.

Zusammenfassung und Ergebnis