

Duplikat

Auftrag

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am 03.04.2012 bei CAU, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel besichtigt.

Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt sind.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten	Haltereintrag	Rektorat der CAU zu Kiel, Zentrale Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 1220
	Tag der Erstzulassung	01.10.2003
	Fälligkeit HU	10 / 2012

Duplikat

Technische Daten	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
	Aufbauart	Kombi
	Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
	Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Transporter T5 7HB101/WF2
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZ4H029172
	Motor	DIESEL-D
	Anordnung / Zylinder	Reihenmotor / 5
	Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm ³
	zul. Gesamtgewicht	2800
	Maße über alles L / B / H	4890 / 1904 / 1949
	Radstand	3000
	Türen	4
	Sitzplätze	9
	Farbe	Weiß
	Lackierung	Uni /
	Km-Stand abgelesen	303.603

Legende Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

<u>Bereifung</u>	<u>Reifenbezeichnung</u>	<u>Hersteller/Typ</u>	<u>Art</u>	<u>Profiltiefe</u>
1 links	215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis W / O		6 mm
rechts	215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis W / O		6 mm
2 links	215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis W / O		7 mm
rechts	215 / 65 R 16 106/104 T	Michelin / Agilis W / O		7 mm
Ersatzrad	215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone	S / O	8 mm

Legende

W/ Winter
S/ Sommer
/O Original

Serienausstattung ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum), Kopfstützen (2), Lackierung, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Pollenfilter,

Duplikat

Frischlufthaus mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Servolenkung, Tire Mobility Set, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung Anhängervorrichtung, Heizung im Fahrerhaus und Fahrgast-/Laderaum, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank, Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts, Sitzreihe (2): 3er-Sitzbank (wickelbar)

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung Oberfläche Kratzer. Karosserie kleine Beulen. Innenraum verschmutzt. Koffer-/Laderaum abgenutzt. Gesamtzustand Motorraum verschmutzt.

Durchgeführte Reparaturen AT-Motor mit Laufleistung 133.603 km. Motor erneuert.

Ausstehende Reparaturen Seitenwand links deformiert - erneuern (bis Fensterlinie); Heckklappe verformt - instandsetzen und lackieren; Radlauf hr. rostig - lackieren; Schiebetür re. wellig und Korrosion - lackieren; Tankklappe verformt - erneuern und lackieren; Schwellerspitze vr. verformt - instandsetzen und lackieren; Rücksitzbanklehnenbezug eingerissen - erneuern; Abdeckung Sicherungskasten fehlt - erneuern; Stoßfänger vorn verschrammt - erneuern; Stoßfänger hinten verformt - erneuern; Kraftstoffkühler verformt - erneuern; Bremsscheiben und Beläge hinten verschlissen - erneuern; Schloß Schiebetür defekt - erneuern.

Zusammenfassung und Ergebnis
