

Auftrag

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am ⁴ bei Christian Albrecht
Universität, zu Kiel, Zentr. Fahrbereitschaft, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel
besichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß
nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt
sind.

Bezugsgrundlagen

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt
"Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten	Haltereintrag	Christian Albrecht Universität, zu Kiel, Zentr. Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 3
	Tag der Erstzulassung	12.05.1992
	Fälligkeit HU	07 / 2010
Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell	Fahrzeugart	Land-o. forstw. Zugmasch.
	Aufbauart	Ackerschlepper
	Hersteller	John
	Typ / Verkaufsbezeichnung	Deere / 955
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	LV0955D106769
	Motor	DIESEL
	Anordnung / Zylinder	Reihenmotor / 3

Leistung / Hubraum	25 kW / 1430 cm ³
Leergewicht	1010
zul. Gesamtgewicht	2100
Maße über alles L / B / H	2880 / 1395 / 2300
Räder/Gleisketten	Räder
Achsen / angetr.Achsen	2 / 2
Türen	2
Sitzplätze	1
Farbe	Grün
Lackierung	Uni
Betriebsstunden abgelesen	2.034

Legende Es wird unterstellt, dass die abgelesene Anzahl der Betriebsstunden den tatsächlichen Betriebsstunden entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	25 / 8.50 X 14	Bridgestone	W/ O	5 mm
rechts	25 / 8.50 X 14	Bridgestone	W/ O	5 mm
2 links	36 / 1350 X 15	Multitrac	W/ O	8 mm
rechts	36 / 1350 X 15	Multitrac	W/ O	8 mm

Legende

W/ Winter
/O Original

Ausstattung Fahrgestell

Aufbau

Räumschild, Maulkupplung,, Zugkugelkupplung, Ackerschienen, Front- und Heckzapfwellen.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung Oberfläche Kratzer. Lackierung matt. Innenraum verschmutzt. Gesamtzustand Motorraum verschmutzt.

Ausstehende Reparaturen Um das Fahrzeug in einen dem Alter und der Laufleistung entsprechenden durchschnittlichen Zustand zu versetzen wären folgende Reparaturen erforderlich:
 -Motorabdeckung rechts stark korrodiert - erneuern u. lackieren.
 -Kühlermaske durchgerostet - erneuern.
 -Sitzbezug eingerissen - erneuern.
 -HU § 29 fällig.
 -Räumschild Schwenkzylinder fehlt.
 -Motorhaube Lackierung matt - lackieren.

Zusammenfassung und Ergebnis
