

Duplikat

**Auftrag**

---

**Besichtigung**

---

Das Fahrzeug / Objekt wurde am 03.04.2012 bei CAU, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel besichtigt.

Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt sind.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

**Bezugsgrundlagen**

---

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

**Fahrzeugbeschreibung**

---

<b>Zulassungsdaten</b>	Haltereintrag	Rektorat der CAU zu Kiel, Zentrale Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 1002
	Tag der Erstzulassung	01.10.2003
	Letzte Zulassung	01.10.2003
	Fälligkeit HU	10 / 2012

Duplikat

<b>Technische Daten</b>	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
	Aufbauart	Transporter
	Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
	Typ / Verkaufsbezeichnung	7HC / Transporter T5 7HB101/WF2
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZ4H027488
	Motor	DIESEL-D
	Anordnung / Zylinder	Reihenmotor / 5
	Leistung / Hubraum	96 kW / 2461 cm <sup>3</sup>
	zul. Gesamtgewicht	2800
	Maße über alles L / B / H	4890 / 1904 / 1949
	Radstand	3000
	Türen	4
	Sitzplätze	9
	Farbe	Weiß
	Lackierung	Uni
	Km-Stand abgelesen	258.874

Legende Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 16	Goodyear /	W / O	7 mm
	109/107 R	Cargo		
rechts	215 / 65 R 16	Goodyear /	W / O	7 mm
	109/107 R	Cargo		
2 links	215 / 65 R 16	Goodyear /	W / O	5 mm
	109/107 R	Cargo		
rechts	215 / 65 R 16	Goodyear /	W / O	5 mm
	109/107 R	Cargo		
Ersatzrad	215 / 65 R 16	Goodyear /	S / O	8 mm
	109/107 R	Marathon		

Legende

W/ Winter  
S/ Sommer  
/O Original

**Serienausstattung** ABS & ASR, Airbag: Fahrerseite, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte, Differentialsperre, elektronisch (EDS), Drehzahlmesser, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Heckklappe mit heizbarer Heckscheibe, Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum, Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum), Kopfstützen (2), Lackierung, Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR), Pollenfilter,

Duplikat

Frischluftansaugung mit Pollenfilter, Polster: Stoff, Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum, Servolenkung, Verzurrösen zur Ladegutsicherung, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung

**Sonderausstattung** Anhängervorrichtung, Heizung im Fahrerhaus und Fahrgast-/Laderaum, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank, Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts, Sitzreihe (2): 3er-Sitzbank (wickelbar)

### **Zustandsbeschreibung**

**Zustand und Instandhaltung** Oberfläche Kratzer. Karosserie kleine Dellen. Innenraum verschmutzt. Koffer-/Laderaum abgenutzt. Gesamtzustand Motorraum verschmutzt.

**Durchgeführte Reparaturen** Kupplung und Schwungscheibe erneuert.

**Ausstehende Reparaturen** Heckklappe verformt - erneuern; Seitenteil/Radlauf hr. verformt - instandsetzen und lackieren; Schiebetür re. Korrosion - lackieren; Schweller vr. eingedrückt - instandsetzen und lackieren; Motorhaube Lackabplatzer - lackieren; Fahrertür verformt - instandsetzen und lackieren; Dachkante vorn Korrosion - lackieren; Bremsscheiben vorn und hinten verschlissen - erneuern; Rücksitzbanklehnenbezug hinten eingerissen - erneuern.