

Duplikat

## Auftrag

## Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am 03.04.2012 bei CAU, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel besichtigt.

Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt sind.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

<b>Zulassungsdaten</b>	Haltereintrag	Rektorat der CAU zu Kiel, Zentrale Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 1149
	Tag der Erstzulassung	12.12.2002
	Letzte Zulassung	12.12.2002
	Fälligkeit HU	12 / 2013

Duplikat

<b>Technische Daten</b>	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
	Aufbauart	Geländewagen
	Hersteller	LAND ROVER (GB)
	Typ / Verkaufsbezeichnung	LD / Defender 110 Td5
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALLDHM582A641154
	Motor	DIESEL-D
	Anordnung / Zylinder	Reihenmotor
	Leistung / Hubraum	90 kW / 2495 cm <sup>3</sup>
	Türen	5
	Sitzplätze	9
	Farbe	Blau
	Lackierung	Metallic /
	Km-Stand abgelesen	225.601

Legende Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	7.50 R 16 112 S C	Michelin	S / O	8 mm
rechts	7.50 R 16 112 S C	Michelin	S / O	8 mm
2 links	7.50 R 16 112 S C	Michelin	S / O	6 mm
rechts	7.50 R 16 112 S C	Michelin	S / O	6 mm
Ersatzrad	7.50 R 16 112 S C	Michelin	S / O	5 mm

Legende S/ Sommer  
/O Original

**Serienausstattung** Ablagebox, vorne, Allradantrieb (permanent), Dach: Sonnendach klappbar/herausnehmbar, Fensterheber vorn, elektrisch, Getriebe 5-Gang-Schaltung, Getönte Scheiben rundum, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, Kopfstützen, vorn, Polster: Stoff, Radiovorbereitung inkl. 2 Lautsprechern, Schiebefenster seitlich, Servolenkung, Sperrdifferential, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung

**Sonderausstattung** 1 Satz Winterreifen, Dach in Wagenfarbe (nur metallic und micatallic), Dachträger, Klimaanlage, Lackierung: Metallic, Radio/CD

### Zustandsbeschreibung

**Zustand und Instandhaltung** Oberfläche Kratzer. Innenraum abgenutzt, verschmutzt. Koffer-/Laderaum abgenutzt, verschmutzt. Gesamtzustand Motorraum verschmutzt.

Duplikat

**Ausstehende  
Reparaturen**

Tür vorn rechts verformt - instandsetzen und lackieren; Kotflügel vorn rechts verformt - erneuern; Kotflügel vorn links verformt - erneuern; Seitenteil hl. deformiert - instandsetzen und lackieren; Bremsscheiben hinten verrostet und Belag hl. innen verschlissen - erneuern; Getriebe Geräusche - instandsetzen; Fahrertürscharniere abgenutzt - erneuern.

**Zusammenfassung und Ergebnis**

[

]