

Auftrag

Duplikat

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt wurde am 03.04.2012 bei CAU, Olshausenstr. 40, 24118 Kiel besichtigt.

Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde eine kurze Probefahrt durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden meßtechnisch nicht überprüft, so daß nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbare Mängel nicht berücksichtigt sind.

Für die Identifikation des Fahrzeuges stand der Fahrzeugschein zur Verfügung. Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten	Haltereintrag	Rektorat der CAU zu Kiel, Zentrale Fahrbereitschaft Olshausenstr. 40 24118 Kiel
	Amtliches Kennzeichen	KI 1277
	Tag der Erstzulassung	17.11.2003
	Letzte Zulassung	17.11.2003
	Fälligkeit HU	11 / 2012

Duplikat

Technische Daten	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
	Aufbauart	Kombi
	Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
	Typ / Verkaufsbezeichnung	3BG / Passat Variant 1.9 TDI
	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3BZ4E139531
	Motor	D-D/OBD
	Anordnung / Zylinder	4
	Leistung / Hubraum	74 kW / 1896 cm ³
	Km-Stand abgelesen	200.804

Legende Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen KM - Stand entspricht.

Bereifung	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / U-Grip	W / O	5 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / U-Grip	W / O	5 mm
2 links	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / U-Grip	W / O	7 mm
rechts	195 / 65 R 15 91 T	Goodyear / U-Grip	W / O	7 mm
Ersatzrad	195 / 65 R 15 91 H	Dunlop / SP	S / O	5 mm

Legende

W/ Winter
S/ Sommer
/O Original

Serienausstattung Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Bremsleuchte, dritte, Dachreling, schwarz, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. ABS (Anti-Blockier-System), Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Passat Variant:, Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstütze hinten für 3. Sitzplatz, Kopfstützen (4) vorn und hinten, Lackierung: Uni, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Reserverad in Fahrbereifung, Rücksitzbank und -lehne 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge: Flachgewebe, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar,

Duplikat

Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperrung, elektronisch,
Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

Sonderausstattung 1 Satz Sommerreifen 5mm Dunlop, Anhängervorrichtung, abnehmbar,
Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Modellbezeichnung - Entfall,
Nebelscheinwerfer, Netztrennwand, Radio "beta", Sitze:
Lendenwirbelstütze auf Fahrerseite

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung Oberfläche Kratzer. Karosserie kleine Dellen. Innenraum verschmutzt.
Koffer-/Laderaum verschmutzt.

Durchgeführte Reparaturen Turbolader erneuert; Lichtmaschine erneuert.

Ausstehende Reparaturen Stoßfänger hinten gestaucht - erneuern; Seitenteil hr. eingedrückt -
instandsetzen und lackieren; Kotflügel vr. verschrammt - lackieren;
Stoßfänger vorn verschrammt - lackieren; Radlauf/Seitenteil hl. eingedrückt
- instandsetzen und lackieren; Motorabdeckung gebrochen - erneuern;
Antriebswellenmanschette links außen eingerissen - erneuern.

Zusammenfassung und Ergebnis